



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДЛЭН
ОКТЯБРЬСКОЙ ЁРОСЫСЬТЪЗ
ПРОКУРАТУРА

ул. К. Маркса, 393, г. Ижевск, 426000



256552 818313

Директору МБОУ «Гимназия № 83»

Темниковой И.А.

ул. Холмогорова, д. 22, г.Ижевск, УР,
426011

school83@inbox.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

30.03.2022 № 49-2022

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Октябрьского района г.Ижевска проведена проверка исполнения МБОУ «Гимназия № 83» требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

- а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
- б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
- в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования). Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

Установлено, что здание МБОУ «Гимназия № 83» согласно паспорту безопасности относится к 1 категории опасности. Вместе с тем, охрана и

способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не обеспечена в достаточной мере.

Так, в ходе обследования МБОУ «Гимназия № 83», с участием специалиста ООВиЭИТСОиБ Ижевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике», установлено, что в нарушение пункта 27 Требований на объекте отсутствует оснащение въездов средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

Кроме того, в ходе обследования МБОУ «Гимназия № 83», с участием сотрудников ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, выявлены следующие нарушения законодательства в сфере соблюдения правил пожарной безопасности:

- допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (световые оповещатели здания школы, линии связи и извещатели и оповещатели в подвальных помещениях) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.6.1, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021);

- отключение общеобменной вентиляции в помещениях актового зала, спортивных залов и столовой при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено (п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.24 СП 7.13130.2013, п. 1.1.8 РД 009-01-96);

- работа эвакуационного освещения здания школы в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения не обеспечены (п. 37 Правил);

- в подвальном этаже здания школы устроен легкоатлетический манеж для проведения спортивных занятий с детьми без разработки проектной документации (п. 8 Правил);

- техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения, установленной в помещении подвала (манеж) не организовано (п. 54 Правил);

- эксплуатируемые помещения подвальных этажей не оборудованы системами противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 Таблицы А.1 СП 484.1311500.2020, п. 4.9 СП 486.1311500.2020);

- дверь эвакуационного выхода из легкоатлетического манежа закрыта на замок с применением ключа (возможность свободного открывания изнутри без ключа отсутствует) (п. 26 Правил);

- категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения книгохранилища, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8

федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не определена и не обозначена (п. 12 Правил).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и иные должностные лица в пределах их компетенции подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.

Неисполнение вышеназванных требований законодательства о пожарной безопасности влечет значительное снижение противопожарной защищенности зданий и помещений с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении принципов противодействия терроризму, установленных ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму», в частности, принципов законности, системности и комплексного использования мер противодействия терроризму, приоритета мер предупреждения терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Октябрьского района г.Ижевска, принять меры к устранению выявленных нарушений противопожарного и антитеррористического законодательства, их причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

3. Заблаговременно в письменном виде сообщить в прокуратуру района о дате, месте и времени рассмотрения настоящего представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Октябрьского района г.Ижевска в предусмотренный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



Н.В. Пушин